



Właściwe zakładanie i użytkowanie hełmu ochronnego z akcesoriami

G2000C/N (G2C/G2N)
 G2000D/M (G2G/G2M)
 G2000E (G2C/G2N+G2E)
 SIZE: 54–62 cm

- 1** Wybierz właściwy dla siebie rozmiar hełmu ochronnego – informacja dostępna jest wewnątrz hełmu.



- 2** Przed każdym użyciem hełm należy obejrzeć, sprawdzając czy nie jest pęknięty, przecięty czy też w inny sposób uszkodzony.



- 3** Przed użyciem należy sprawdzić czy więzba jest prawidłowo zamocowana do skorupy hełmu i bezpiecznie dopasowana do wielkości głowy użytkownika. Do regulacji wielkości służy regulacja standardowa typu pin-lock lub śrubowa.



- 4** Do zamocowania lampy służy uchwyt z przodu hełmu oraz zapięcie do kabla znajdujące się z tyłu.



- 5** Każdy hełm ochronny daje możliwość zamocowania ochronników słuchu, które dodatkowo poza strefami hałasu mogą być podnoszone.



- 6** Aby zapewnić równoległą ochronę wzroku, należy używać okularów ochronnych. Wszystkie okulary ochronne 3M są kompatybilne z zestawem górniczym jak również z innymi kombinacjami hełmu ochronnego.

Skomponuj własny zestaw dopasowany do Twoich warunków pracy.

Dodatkowe informacje

Dostępne akcesoria:

- wymienna opaska przeciwpotna oraz inne akcesoria do hełmu i ochronników słuchu,
- dodatkowe materiały odbłaskowe,
- osłona przeciwdeszczowa, pasek podbródkowy, osłony twarzy (do przemysłu i do leśnictwa).

Ochrona na wysokim poziomie – poza standardowymi wymaganiami normy PN EN 397 hełm spełnia dodatkowe wymagania w zakresie elektroizolacyjności (440V) oraz deformacji bocznej (LD).

Prawidłowa konserwacja, systematyczne mycie hełmu delikatnym detergentem pod letnią wodą gwarantuje komfortowe i długie użytkowanie.